



Testovací servis

Servisní protokol

Dodavatel:

GetFix Holding s.r.o.
U nákladového nádraží 3265/10
13000 Praha 3

SPZ:

Výrobce:
Model:
VIN kód:

5U5 3148

Audi
Q7
4Y1SL65848Z411439

Datum přijetí do servisu: 28.02.2022 15:00
Odhad. datum vyřízení: 28.02.2022 16:30

Kontaktní osoba:

Jméno: David Král
Tel: 724555412
Email: kral@getfix.cz

Stav:

Uhrazená záloha: 1 000 Kč Stav palivové nádrže: 3/4 Malý TP: ANO
Datum následné STK: 30.08.2022 Stav tachometru: 75 145 Km Velký TP: NE
Vrátit vadné díly: ANO

Popis	Cena za jednotku	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Olejový filtr	228.00	1	228.00	21%	275.88
Vzduchový filtr	511.00	1	511.00	21%	618.31
Kabinový filtr	275.00	1	275.00	21%	332.75
Olej	1 266.00	1	1 266.00	21%	1 531.86
Výměna oleje a filtrů	500.00	1	500.00	21%	605.00

Součet 2 780.00 3 363.80
Uhrazená záloha 1 000.00

Celkem k úhradě

2 363.80

Popis závady Výměna oleje
Stav při převzetí V pořádku
Navrhovaný způsob řešení Vyměnit filtry a dolít olej.

Datum: 02.03.2022

Převzal:



Testovací servis

Servisní protokol

Dodavatel:

GetFix Holding s.r.o.
U nákladového nádraží 3265/10
13000 Praha 3

SPZ:

Výrobce:
Model:
VIN kód:

5U5 3148

Audi
Q7
4Y1SL65848Z411439

Datum přijetí do servisu: 28.02.2022 15:00
Odhad. datum vyřízení: 28.02.2022 16:30

Kontaktní osoba:

Jméno: David Král
Tel: 724555412
Email: kral@getfix.cz

Stav:

Uhrazená záloha: 1 000 Kč Stav palivové nádrže: 3/4 Malý TP: ANO
Datum následné STK: 30.08.2022 Stav tachometru: 75 145 Km Velký TP: NE
Vrátit vadné díly: ANO

Popis	Cena za jednotku	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Olejový filtr	228.00	1	228.00	21%	275.88
Vzduchový filtr	511.00	1	511.00	21%	618.31
Kabinový filtr	275.00	1	275.00	21%	332.75
Olej	1 266.00	1	1 266.00	21%	1 531.86
Výměna oleje a filtrů	500.00	1	500.00	21%	605.00

Součet 2 780.00 3 363.80
Uhrazená záloha 1 000.00

Celkem k úhradě

2 363.80

Popis závady

Výměna oleje

Stav při převzetí

V pořádku

Navrhovaný způsob řešení

Vyměnit filtry a dolít olej.

Datum: 02.03.2022

Převzal: