

Testovací servis

Potvrzení o přijetí do servisu

Dodavatel:

GetFix Holding s.r.o.
U nákladového nádraží 3265/10
13000 Praha 3

SPZ:

Výrobce:
Model:
VIN kód:

5U5 3148

Audi
Q7
4Y1SL65848Z411439


Datum přijetí do servisu: 28.02.2022 15:00
Odhad. datum vyřízení: 28.02.2022 16:30

Kontaktní osoba:

Jméno: David Král
Tel: 724555412
Email: kral@getfix.cz

Stav:

Uhrazená záloha:	1 000 Kč	Stav palivové nádrže:	3/4	Malý TP:	ANO
Datum následné STK:	30.08.2022	Stav tachometru:	75 145 Km	Velký TP:	NE
				Vrátit vadné díly:	ANO



Poškrábané	1
Prasklé	2
Odfěnné	3
Rezavé	4
Promáčknuté	5
Ulomené	6
Chybějící	7
Rozbité	8

Popis závady

Výměna oleje

Stav při převzetí

V pořádku

Navrhovaný způsob řešení

Vyměnit filtry a dolít olej.

Datum: 02.03.2022

Podpis odběratele:

Testovací servis

Potvrzení o přijetí do servisu

Dodavatel:

GetFix Holding s.r.o.
U nákladového nádraží 3265/10
13000 Praha 3

SPZ:

Výrobce:
Model:
VIN kód:

5U5 3148

Audi
Q7
4Y1SL65848Z411439


Datum přijetí do servisu: 28.02.2022 15:00
Odhad. datum vyřízení: 28.02.2022 16:30

Kontaktní osoba:

Jméno: David Král
Tel: 724555412
Email: kral@getfix.cz

Stav:

Uhrazená záloha:	1 000 Kč	Stav palivové nádrže:	3/4	Malý TP:	ANO
Datum následné STK:	30.08.2022	Stav tachometru:	75 145 Km	Velký TP:	NE
				Vrátit vadné díly:	ANO



Poškrábané	1
Prasklé	2
Odřenné	3
Rezavé	4
Promáčknuté	5
Ulomené	6
Chybějící	7
Rozbité	8

Popis závady

Výměna oleje

Stav při převzetí

V pořádku

Navrhovaný způsob řešení

Vyměnit filtry a dolít olej.

Datum: 02.03.2022

Podpis odběratele: